Istruzioni di assemblaggio

Racking Solutions



LINEA GUIDA: 01977 555007



TRAVILUNGHE x 10



5 x 5.5 mm **RIPIANI IN MDF**


TRAVI LATERALI x 10





Informazioni:

l'assemblaggio.





Si prega di leggere le istruzioni completamente prima di iniziare



Verificare tutti i pacchetti per i danni e controllare che tutti i componenti sono forniti.



L'assemblaggio dovrebbe essere eseguito da almeno due persone



Attenzione! durante l'assemblaggio



Indossare i guanti appropriati di abbigliamento protettivo e le calzature sono raccomandate.



Disporre i materiali di imballaggio in modo responsabile.



Assicurarsi che il pavimento è livellato.



Lasciare adeguato spazio di lavoro ed essere consapevole degli altri lavori intorni a te.



Stare attento quando tieni gli oggetti pesanti, in particolare quando sollevi o allunghi.



Attenzione!

Regole per l'uso sicuro di scaffale.



Non adatto per l'uso in ambiente umido o bagnato,



Assicurarsi che la massima capacità di carico non è superata.



I ripiani devono essere caricati in modo uniforme / e caricare gli oggetti più pesanti sugli ripiani inferiori.



Mai salire o stare in piedi sugli ripiani.







ASSEMBLAGIO DI SCAFFALATURE INDUSTRIAL

1 Inserire la prima trave corta nel montanti.


Battere sul posto con un martello di gomma,
al livello desiderato. Spingere i piedini in plastica
sul fondo dei montanti.




2. Assemblare i telai di estremità con le travi corte laterali, et e aggiungi lunghe travi anteriori e posteriori per unire i telai.



3. Inserire il connettore del montante nella parte superiore del montante inferiore. Spingere il montante superiore in posizione o battere con il martello se necessario



4. Ripetere i passi 2-3 per aggiungere i livelli restanti. Inserire gli tavole MDF ad angolo, gli angoli completi prima.



5. Spingere i tappi di protezione in plastica rimanenti sulla parte superiore dei montanti.

